
Узел 6
е
е
80
80
80
80
80
80
60
60
75
75
С2
Обеспечить плотное примыкание
Шпилька М16 l=240
Гвоздь К4х120 шаг300
Гвоздь К5х150
К1


е–е
80
80
80
80
80
80
В2
С2
В2
Гвоздь К5х150
Гвоздь К5х150
К1
Шпилька М16 l=240