


Узел 5

Страховочный крюк шаг 3000

Саморез с неопреновой шайбой в каждую волну в шахм. порядке

Крепить в каждую волну в шахм. порядке

Скоба шаг 3000



Д-Д

Шпилька М16 l=240

